



REFERAT DE NECESITATE

Ref. reparatie bariera tip G4000

Prin prezenta, va informam ca una din barierele de acces tip G4000 montate in parcarea Consiliului Judetean Constanta s-a defectat datorita traficului intens.

Pentru constatarea defectiunilor am solicitat interventia unui reprezentant al unei firme autorizate in care s-au consemnat urmatoarele:

Se recomanda inlocuirea ambreiajului motorului de actiunare la bariera tip G4000, deoarece nu mai poate fi remediat.

r
c

✓/647