

P.F.A. Glodeanu Stefan
Sediul: Vulcană Pandele, strada Calea Vulcanei, numarul 1, județul Dunărea
Inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. F 15/65/2006
C.U.I. 19500627
Cont Bancar: RO16BACX0000004561565000
Banca: UNICREDIT TIRIAC BANK
Telefon: 0740588045



STUDIU GEOTEHNIC

necesar elaborarii proiectului:

**AMENAJAREA, CONSOLIDAREA SI
MODERNIZAREA IMOBILELOR C1 SI C2 IN
VEDEREA INFINTARII UNEI SECTII CLINICE
MEDICALA III CU COMPARTIMENT DE
REUMATOLOGIE SI CENTRU DE EXCELENȚA IN
DIAGNOSTICUL BOLILOR INFLAMATORII
REUMATICE MEDiate IMUN SI BAZA DE
TRATAMENT - REABILITARE MEDICALA,
CONFORM STANDARDELOR EUROPENE**

- *in municipiul Constanța, strada Stefan cel Mare,
numarul 133, Lot 2, județul Constanța –*

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

Noiembrie 2019

Numele și prenumele verificatorului atestat
ȘTEFĂNICĂ NICĂ MARIA

ANEXA 2A
Nr. 23 Data: 06.11.2019
Conform registrului de evidență



REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerință Af a proiectului Studiul geotehnic pentru obiectivul:

„Amenajarea, Consolidarea si modernizarea imobilelor C1si C2 in vederea înființării unei secții clinice medicală III cu compartiment de reumatologie și centru de excelenta în diagnosticul bolilor inflamatorii reumatice mediate imun și baza de tratament-Reabilitare medicală,conform standardelor europene ”, pe un amplasament situat Jud.Constanța,Municipiul Constanța,Strada Stefan cel Mare,Nr.133,Lot 2.

Faza de proiectare: D.T.A.C.

1. Date de identificare

- Proiectant de specialitate: PFA Glodeanu Gh.Stefan
 - Investitor / Beneficiari: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
 - Amplasament -
 - Data prezentării proiectului pentru verificare: 06.11.2019.

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției

Studiu geotehnic pentru stabilirea terenului de fundare (geothnice și hidrogeologice), în vederea „Amenajarea, Consolidarea și modernizarea imobilelor C1 și C2 în vederea înființării unei secții clinice medicală III cu compartiment de reumatologie și centru de excelenta în diagnosticul bolilor inflamatorii reumatice mediate imun și baza de tratament-Reabilitare medicală,conform standardelor europene”, pe un amplasament situat în Jud. Constanța, Municipiul Constanța, Strada Stefan cel Mare,Nr.133, Lot 2, în cadrul amplasamentului de la adresa mai sus menționată.

În cadrul documentației geotehnice sunt prezentate detaliat, pe baza observațiilor de teren și investigațiilor geotehnice prin două foraje executate în amplasament (cu adâncimea de investigare de 6,00 m), pentru identificarea condițiilor existente de fundare, respectiv a determinărilor de laborator efectuate pe probele prelevate din acestea, date și informații necesare proiectării în condiții optime a obiectivului proiectat. Totodată sunt prezentate sintetic și ilustrate în cadrul pieselor scrise și desenate date privind amplasarea sondajelor, tipul pământului de fundație, condițiile hidrologice.

3. Documente ce se prezintă la verificare

I. Piese scrise

- Studiu geotehnic;
 - Tabel sintetic cu parametri geotehnici de calcul (valori medii) pentru stratificația interceptată în forajul (F1-F2);
 - Fișă sintetică a forajului F1-F2 (executate în amplasament);
 - Plan situatie si schită cu amplasarea sondajelor geotehnice.

4. Concluzii asupra verificării:

Studiul geotehnic ce face obiectul prezentului referat de verificare corespunde cerintei Af. In urma verificarii se considera projectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare
Proiectant de specialitate
(Nume și stampilă)
g. geolog Giodeanu Gh.Stefan

Am prestat 2 exemplare
Verifier tehnic atestat
(Nume și stampilă)
Stănică Nică Maria

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

SE ATESTA DOMNUL / DOAMNA

STEFĂNICĂ NICĂ MARIA

dată in anul..... luna..... Ziua.....

anul (comuna).....

în funcție.....

ING. CONSTRUCȚOR.

DIRECTOR GENERAL

ION A. STANESCU

— Comisia nr. 22.

Semnătura înșilătorului

Data eliberarii

23.03.1999

In baza certificatului nr.

04772

din 02.07.1998

1) Pentru cehiaicea de

2) In domeniile

VERIFICATOR DE PROIECTE

TOATE - AF

3) In specialitatea

4) Pentru urmatoarele cerințe: **REZISTENTA SI STABILITATEA TEREN
ILOR DE PUNDARE SI A MASINELOR DE PAMANT - AF**

Valabil (vezi verso)

Prezentul certificat a fost
eliberat in baza legii nr. 40/1995

SERIA : NR

Prezentul certificat va fi vizat din 5 în 5 ani
de la data eliberarii (REGIONALE SANTANDER)

23.03.2009	23.03.2019
DEPARTAMENTUL DEZVOLTAREA ROMÂNIA SITUAȚIA TERENURILOR	ARHIVĂ GENERALĂ ROMÂNIA
1/2/6	108,04,2009

108,04,2009



LEGITIMATIE

**Studiu geotehnic aferent investitiei:
„AMENAJAREA, CONSOLIDAREA SI MODERNIZAREA IMOBILELOR C1 SI
C2 IN VEDERA INFINTARII UNEI SECTII CLINICE MEDICALA III CU
COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE SI CENTRU DE EXCELENTA IN
DIAGNOSTICUL BOLILOR INFLAMATORII REUMATICE MEDIATE IMUN
SI BAZA DE TRATAMENT – REABILITARE MEDICALA, CONFORM
STANDARDELOR EUROPENE
in municipiul Constanta, strada Stefan cel Mare, judetul Constanta”**

CUPRINS

A. PIESE SCRISE

1.	Pagina de titlu.....	pag. 1
2.	Cuprinsul volumului.....	pag. 2
3.	Memoriu tehnic.....	pag. 3 – 23

B. PIESE DESENATE

1.	Fisa sintetica a forajului geotehnic.....	plansa 1 si 2
2.	Profile geotehnice	plansa 3
3.	Descoperta fundatie existenta	plansa 4
4.	Harta geologica cu coloana stratigrafica	plansa 5 si 6
5.	Sectiune geologica	plansa 7
6.	Anexa nr. 1 la partea I	plansa 8
7.	Extras de plan cadastral ..	plansa 9
8.	Planse descoperte	plansa 10 – 12
9.	Incadrare in zona 1:500	plansa 13

STUDIU GEOTEHNIC



I.DATE GENERALE

1.1. Obiectul studiului

Se intocmeste prezentul studiu geotehnic, pentru un viitor obiectiv **AMENAJAREA, CONSOLIDAREA SI MODERNIZAREA IMOBILELOR C1 SI C2 IN VEDEREA INFUINTARII UNEI SECTII CLINICE MEDICALA III CU COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE SI CENTRU DE EXCELENTA IN DIAGNOSTICUL BOLILOR INFLAMATORII REUMATICE MEDIATE IMUN SI BAZA DE TRATAMENT – REABILITARE MEDICALA, CONFORM STANDARDELOR EUROPENE** situat in municipiul Constanta, strada Stefan cel Mare, numarul 133, Lot 2, judetul Constanta – si este elaborat in scopul stabilirii conditiilor geotehnice preliminare din amplasament.

1.2. Tema

Cercetarea geotehnica a terenului s-a executat in conformitate cu „Normativ privind exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare”, indicativ NP 074/2014, STAS 1242/4-85, SR EN 1997-1,2-2004 – Reguli generale. Investigarea și încercarea terenului și SR EN 1997-1-2004-NB-2007- Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa națională.

Identificarea si clasificarea pamanturilor se va executa conform SR EN ISO 14688/1,2 – 2004/2005 pe baza determinarilor de laborator efectuate pe probe prelevate din foraj, iar calculul preliminar si definitiv al terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/2-85, pe baza rezultatelor de laborator geotehnic.

Programul de investigatii a cuprins lucrari specifice de teren si laborator geotehnic, dupa cum urmeaza:

- observatii de teren;
- investigatii geotehnice de teren, prin executarea forajelor geotehnice, cu prelevare de probe de teren pentru analize de laborator geotehnic;
- determinarea in laborator a parametrilor fizici de stare si a caracteristicilor de deformabilitate;
- documentare si analiza de specialitate privind conditiile geologo-structurale si geotehnice specifice zonei unde este situat amplasamentul, precum si conditiile seismologice ale zonei investigate.


Scopul investigatiilor a avut urmatoarele obiective:

- identificarea litologiei si stratificatiei;
- determinarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane;
- determinarea caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare;
- calculul preliminar si definitiv al terenului de fundare;
- determinarea gradului de risc geotehnic si a categoriei geotehnice corespunzătoare;
- încadrarea amplasamentului în zonele de risc natural conform Legii 575/2001.

Beneficiarul lucrarii este **CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA**.

II.CONSIDERATII ASUPRA CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere geologic, rocile componente ale zonei conferă apelativul de Muntii Dobrogei. Acesta are înăltimi maxime de doar 467 m în vârful *Greci*. Orogeneza ce a generat Muntii Dobrogei este cea hercinica în nord și Caledoniană (Cambrian/Silurian) în zona centrală. Înăltimea scăzută este în general datorată proceselor exogene care au actionat prin erodarea materialului constituent al rocilor, expunând agentilor atmosferici în prezent (la suprafață) roci care erau în momentul formării catenei munțoase la baza sa (granitele de Greci). Din punct de vedere geografic intervalul de înăltimi în care sunt cantonati Muntii Dobrogei face clasificarea acestora din punct de vedere geografic ca podis, acesta fiind situat între valea Dunării în vest și nord și Marea Neagră în est, constituind singura mare unitate extra-carpatică, având aflorante cele mai vechi structuri geologice și morfologice din România. La suprafață, cele mai vechi roci sunt sisturile verzi proterozoice din Podisul Casimcei, cu o vîrstă de peste 600 milioane ani. În fundimentul Dobrogei de Sud există roci mai vechi, identificate în foraje și acoperite în prezent de straturi sedimentare paleozooice, mezozooice și neozooice, care au o vîrstă mult mai mare (1,6 miliarde ani).



JUDETUL CONSTANTA

II.1. POZITIE GEOGRAFICA

Judetul Constanta, ocupa partea sudica a Dobrogei - pamant geto-dacic milenar, romanizat timp de peste sase veacuri.

Județul Constanța este județul cel mai urbanizat din România, populația care locuiește în orașe numără 506.458 de locuitori, populația totală fiind 715.151 locuitori. Județul este situat în extremitatea SE a Romaniei. La Nord este despărțit de județul Tulcea printr-o linie convențională, ce șerpuiește între Dunare și Marea Neagră străbătând Podisul Casimcei și Complexul lagunar Razin (lacurile Zmeica și Sinoe).

La Sud este mărginit de frontiera de stat româno-bulgară ce traversează Podisul Dobrogei de S între Ostrov (la vest) și Vama Veche (la est).

La Vest - fluviul Dunarea desparte județul Constanța de județele Calarasi, Ialomița și Braila, curgând de-a lungul malului înalt al Dobrogei.

La Est - între Gura Portița și localitatea Vama Veche, podișul dobrogean, este scăldat de apele Marii Negre. De la linia țărmului spre larg, 12 mile marine (echivalent cu 22 km), se întinde zona apelor teritoriale românești stabilite conform convențiilor internaționale.

Cu cei 7071,29 kilometri pătrați, județul Constanța deține 2,97% din suprafața Romaniei și se află pe locul 8, după suprafață și pe locul 5, după populație între județele țării.

II.2. CADRUL NATURAL

Evoluția paleogeografică și acțiunea factorilor modelatori au dus la formarea unor unități de relief caracterizate prin structură de podiș cu altitudine redusă.

C Podișul are un aspect tabular, ușor înclinat spre NV și are o pantă mai înclinată în apropierea litoralului și a Dunării, altitudinile oscilând între 0 și 100 m.

În partea nordică a județului Constanța se desfășoară marginea sudică a Podișului Casimcea, format din șisturi verzi strâns cutate, pe care se găsesc calcară jurasice și depozite de loess.

Partea centrală a podișului, cu înălțimi între 100 și 200 m în cea mai mare parte, are un relief larg ondulat cu fragmentare slabă și presărat cu rari martori de eroziune (colți stâncoși de șisturi verzi) care străbat cuvertura de loess.

C Marginea dunăreană a Podișului Casimcea este puternic fragmentată de văi adânci și asimetrice tributare Dunării, cu versanți supuși eroziunii torențiale.

Spre sud, marginea litorală a Podișului Casimcea este marcată de două trepte de abraziune marină formând litoralul Mării Negre.

În partea de sud-est a Podișului Casimcea, rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin lapiezuri, doline, polii, peșteri, de mici dimensiuni (de exemplu peșterile La Adam și Gura Dobrogei) și văi în chei (Cheile de la Gura Dobrogei).

În Valea Casimcei, între localitățile Cheia - Târgușor - Gura Dobrogei au fost descoperite 15 peșteri cu mare importanță arheologică și paleontologică: Peștera Mireasa, Peștera de la Ghilingic, Peștera Babei, Peștera La Adam, Peștera Casian, Peștera Liliecilor, foarte bogate în fosile și ceramică.

Podișul Dobrogei de Sud este un podiș structural a cărui altitudine absolută scade de la 200 m pe dreapta văii Casimcea, până la sub 50 m în largul culoarului transversal al văii Carasu (în prezent canalul Dunăre - Marea Neagră).

Spre sud vest, altitudinea crește ajungând la 200 m, în apropierea graniței de stat cu Bulgaria.

Podișul Dobrogei de Sud este constituit dintr-o placă groasă de calcar cohilifer sarmațian suprapusă peste calcare compacte care la rândul lor sunt deasupra depozitelor de marne.

Aspectul general este de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită cu depozite groase de loess, care domină prin abrupturi unitățile învecinate mai joase (valea Dunării în vest și litoralul maritim în est).

Diferențierile fizico-geografice existente în cadrul Podișului Dobrogei de Sud au condus la stabilirea mai multor subunități: Valea Carasu ;Podișul Medgidiei ; Podișul Cobadin ; Podișul Oltina; Podișul Negru Vodă; Podișul Topraisar.

Zona dunăreană este reprezentată de terasele de abraziune lacustră și fluvială săpate în marginile vestice ale podișurilor - Casimcea, Medgidia, Cobadin și Oltina.

În dreptul podișului Casimcea și podișul Medgidia, între localitățile Hârșova și Rasova, relieful are două trepte, una între 35 - 55 m și a doua între 55 - 85 m altitudine, corespunzătoare teraselor de abraziune lacustră. Aceste terase sunt tăiate de văi adânci, destul de late și cu fundul plat, puternic aluvionate. Văile sunt tributare Dunării (Crucii, Stupina, Tichilești, Tortomanu și Valea Văii).

Între Rasova și Ostrov (granița cu Bulgaria) relieful este reprezentat de o treaptă limanică de abraziune. Spre sud se pune în evidență platforma levantină, cu aspectul unei trepte bine individualizate (atât la balta Ialomiței, cât și de Podișul Oltinei).

Și în acest sector sunt numeroase depresiuni golfuri ocupate în prezent de limane fluviatile: Vederoasa, Baciu și Canaraua-Fetei, puternic meandrate (de tip canion), Cochirleni, Seimeni (foarte alungite), Buceag (cu formă oval poligonală), Mărleanu (cu formă oval alungita) și Oltina (cu formă oval circulară).

II.3. HIDROGRAFIA

In interior, judetul Constanta, este deficitar in privinta apelor curgatoare(cele mai multe avand debite mici si oscilante), pe margini are numeroase lacuri-limane fluviatile si fluvio-maritime.

O nota caracteristica a retelei hidrografice de pe teritoriul judetului este densitatea foarte scazuta a acestieia, de 0,1 km/km², reprezentand cea mai redusa valoare de pe intreg teritoriul tarii.

Apele sunt reprezentate de rauri(Topolog, Chichirgeaua, Carasu), parauri(Casimcea, Topolog, Crucea, Nuntasi), lacuri(Buceag, Oltina, Baciu, Tasaul, Corbu, Siutghiol-Mamaia, Agigea, Tabacarie, Techirghiol), limanuri s.a.

Nu putem vorbi de hidrografia judetului Constanta fara sa amintim principalele caracteristici ale celor 2 componente principale ale hidrografiei dobrogene – fluviul Dunarea si Marea Neagra.

Fluviul Dunarea si Canalul Dunare-Marea Neagra realizat parcial pe traseul vaili Carasu, are o lungime de 64 km, intre Cernavoda si Agigea, are o adancime medie de 7,5 m si este prevazut cu doua ecluze(la Cernavoda si la Agigea).

Marea Neagra margineste judetul spre est, cu suprafata de 462535 km²(impreuna cu Marea Azov), este o mare de tip continental deschisa. Are tarmurile crestate, cu golfuri larg deschise, cu putine peninsule (Crimeea) si insule (ins. Serpilor).

Salinitatea apei marii oscileaza intre 17% pe litoralul romanesc, 18% in largul marii si 22% la mari adancimi. Temperatura medie anuala a apelor Marii Negre in zona litoralului romanesc este de 12,70C. La Constanta s-au inregistrat cele mai ridicate temperaturi ale marii de 22,40C, iar cele mai scazute temperaturi s-au inregistrat in luna februarie(2,90C).

II.4. CLIMA

Clima judetului Constanta evolueaza pe fondul general al climatului temperat continental, prezintand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele fizico-geografice ale teritoriului.

Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.

O Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori superioare mediei pe tara - 11,20C la Mangalia si 11,20C la Murfatlar) – iar in jumatatea central-nordica a teritoriului valorile gnu scad sub 100C.

TEMPERATURA ANULUI-media lunara si anuala ;1995~Constanta.

minime absolute inregistrate in judetul Constanta au fost de -250C la Constanta la 10 februarie 1929, -33,10C la Basarabi (Murfatlar) la 25 ianuarie 1954 si -25,20C la Mangalia la 25 ianuarie 1942.

Temperaturile maxime absolute inregistrate au fost de +43°C la Cernavoda la 31 iulie 1985, +41°C la Basarabi la 20 august 1945, +38,5°C la Constanta la 10 august 1927 si +36°C la Mangalia la 25 mai 1950.

Precipitatiiile prezinta valori anuale cuprinse intre 378,8 mm la Mangalia, 469,7 mm la Oltina si 451 mm la Mihail Kogalniceanu, situand judetul Constanta intre regiunile cele mai aride ale tarii.

Vanturile sunt determinate de circulatia general atmosferica si conditiile geografice locale. Caracteristice zonei sunt brizele de zi si de noapte.




Fig. 1 – incarcarea din zapada

Incarcarea din zapada, conform Indicativ CR-1-1-3-2012, este de **2.0 KN/m²**.

Valorile presiunii de referinta, conform Indicativ CR-1-1-4/2012, mediata pe 10 minute, la 10m, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este de **0.5 kPa**.




Fig. 2 – presiunea de referinta

Viteza vantului = 35.

Adancimea de inghet în terenul natural, conform STAS 6054/77, este de -0.80-0.90m.




Fig. 3 – adancimea de inghet

Dupa normativul P 100-1/2013, „Cod de proiectare seismica”, amplasamentul se afla situat in zona caracterizata prin valori de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare $a_g=0.20g$.




Figura 3.1 România - Zonarea valorilor de vîrf ale accelerării terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

Fig.4 – acceleratia terenului

Conform Normativ P 100-1/2013, „Cod de proiectare seismica”, din punct de vedere al perioadelor de control (colt), amplasamentul este caracterizat prin $T_c=0.7$ sec.




Fig. 5 – perioada de colt

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetru se situeaza în intervalul zonei de gradul 7_1 pe scara MSK, cu o perioada de revenire de minimum 50 de ani, conform STAS 11100/1-93 .




Fig.6 - Harta seismică a României

III.CERCETAREA TERENULUI

Lucrarile de cartare geotehnica stabilesc ca pe aria studiata, nu apar fenomene fizico-geologice de instabilitate a terenului.

Prin cartarea geologica de suprafata s-a constatat ca terenul este stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de suprafata.

Au fost executate 2(doua) foraje geotehnice executate cu foreza manuala tip „Auger” de φ70mm si 1(una) descoperta la fundatia existenta.

Forajele executate in zona au pus in evidenta o stratificatie corelabila dupa cum urmeaza:

F1

- 0.00-0.50m – umplutura;
- 0.50-6.00m – depozite loessoide de tip argile nisipoase, la argile prafoase, nisipoase, cafenii galbui in primii 1,3 – 1,8m la prafuri argiloase si prafuri nisipoase argiloase galbui, plastic consistente cu compresibilitate mare la medie, umede mai jos.

F2

- 0.00-0.50m – umplutura;
- 0.50-6.00m – depozite loessoide de tip argile nisipoase, la argile prafoase, nisipoase, cafenii galbui in primii 1,3 – 1,8m la prafuri argiloase si prafuri nisipoase argiloase galbui, plastic consistente cu compresibilitate mare la medie, umede mai jos.

Argile prafoase nisipoase, cafenii galbui, in primii 1.3 - 1.5m, la prafuri argiloase, galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede la foarte umede mai jos, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:

umiditati variabile	$w = 15.7 - 19.6\%$
indicele porilor	$e = 0.65 - 0.67$
greutatea volumetrica aparenta	$\gamma = 18.6 - 19.8 \text{ kN/m}^3$
compresibilitate medie	$M_{2,3} = 108 - 140 \text{ daN/cm}^2$
unghiul de frecare interna	$\phi = 13 - 21^\circ$
coeziunea	$c = 14 - 18 \text{ kPa}$

Descoperta D1

- in urma descoperiei la fundatia existenta, s-a constatat ca aceasta este fundata la cota -0.60m de la pardoseala subsol, pe strat de *argila loessoida*;
- fundatia este din beton si se prezinta bine, fara urme de degradare, exfoliere sau faramitare.

IV.CONCLUZII SI RECOMANDARI

Din corelarea datelor furnizate de cartarea geologo-tehnica de suprafata cu datele obtinute din forajele geotehnice executate, se concluzioneaza urmatoarele:

1. Terenul destinat viitorului obiectiv este stabil, lot mobilat la data efectuarii cartarii de suprafata, fara fenomene fizico-geologice de instabilitate sau de degradare.
2. Panza freatica nu a fost intalnita, ea aflandu-se sub cota forajelor.
3. Presiunile conventionale variaza intre $P_{conv} = 173 \text{ kPa}$, pentru adancimea de fundare $D_f = 0,8\text{m}$ si latimea fundatiei $B= 0,6\text{m}$ si $P_{conv} = 247 \text{ kPa}$ pentru $D_f= 4\text{m}$ si $B=2\text{m}$.
- presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre $P_{pl} = 182 \text{ kPa}$ pentru $D_f= 0,8\text{m}$ si $B= 0,6\text{m}$ (tab 2) si $P_{pl} = 250 \text{ kPa}$, pentru adincimea de fundare $D_f = 4\text{m}$ si latimea fundatiei $B = 2\text{m}$;
- presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la $P_{cr} = 237 \text{ kPa}$, pentru adancimea de fundare $D_f = 0,8\text{m}$ si latimea fundatiei $B= 0,6\text{m}$ in (tab2) si $P_{cr} = 368 \text{ kPa}$ (tab 2);
4. Conform "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2014, amplasamentul se incadreaza in **categoria geotehnica 2** cu risc geotehnic Moderat si s-au avut in vedere:
 - ✓ importanta normala la deosebita a constructiilor;
 - ✓ natura terenului, teren mediu pentru fundare ;
 - ✓ nivelul apei fara necesitatea epuismentelor posibil epuismente directe la precipitatii;
 - ✓ risc moderat din punct de vedere al vecinatatilor.

5. Pamanturile loessoide din zona studiata sunt **argile prafoase nisipoase la argile nisipoase si prafuri argiloase la prafuri nisipaoase argiloase (P4, P5)** conform STAS 1243, fiind caracterizate ca un material mediocru (4a; 4d) usor sensibile la umezire, din punct de vedere al calitatii ca material de terasamente si al comportarii la inghet dezghet ;

Zona studiata se gaseste in cadrul tipului climatic I cu un indice de umiditate

$Im < -20;$

6. Deciziile privind lucrarile de consolidare, daca va fi cazul, vor fi stabilite de proiectantii de specialitate, in urma testarii calitatii betonului din stalpi si grinzi, efectuate de laboratoare specializate.
7. Mentionam ca zona seismica este E.

8. Pamanturile in zona obiectivului se incadreaza conform Normativ Ts/1981, astfel:
 - umplutura – poz. 33;
 - argila loessoida – poz. 21.



Amplasament: MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA STEFAN CEL MARE, NR.133, JUDET CONSTANTA

Unitatea executantă: PFA Glodeanu Stefan

Adânc. Grosim. Profil Litologic N.h. Apa subter.

Data începerii sondajului:01.11.2019
Data terminării sondajului:01.11.2019

FIŞA SINTETICĂ A SONDAJULUI GEOTEHNIC Nr. F1

Cotă absolută/ relativă	Adânc.	Grosim.	Profil Litologic	N.h. Apa subter.	Descrierea stratului	Prob. Nr. Adâncime	Distribuție procentuală			Plasticitate			Comprimabilitate în edometru			Rezistență la forfecare			SPT Observații		
							m	m	m	Argila (%)	Praf (%)	Nisip (%) Pieris (%) Bolov (%)	%	%	g/cm³	g/cm³	cm/m	ε₂	Φ	c	N
1,2	3	4	5	-	m	-	-	m	m	26	27	13	14	15	16	17	18	20	21	22	39
0,50	0,50				Umplutura									23	24	25	26	27	28	29	30
5,50					Argila plastic consistenta loessoida	1,00	37,0	34,7	28,3	0,0	0,00		42,48	22,05	20,43	0,63					
6,00																					

NOTA:

Prin sondaj se înflege sondaj deschis sau foraj

În funcție de necesitatea studiului geotehnic se completează coloanele corespunzătoare altor tipuri de determinări și se fac precizări în coloana „Observații”



Amplasament:

Unitatea executantă: *PFA Glodeanu Stefan*

MĂLĂIE, NR.133, JUDET CONSTANTA

Data începerii sondajului:01.11.2019
Data terminării sondajului:01.11.2019

FIŞA SINTETICĂ A SONDAJULUI GEOTEHNIC Nr. F2

NOTA:


Prin sondaj se înțelege sondaj deschis sau foraj în funcție de necesitatea studiului geotehnic se cunoaște „7” se recomandă.

NOTA:
Prin sondaj se înțelege sondaj deschis sau foraj
În funcție de necesitatea studiului geotehnic se completează coloanele corespunzătoare altor tipuri de determinări și se fac precizări în coloana „Observații”
In coloana „7”se recomandă utilizarea unor semne convenționale pentru tipul probelor prelevate (aceste semne trebuie exlocuționate)


~~Intocmit,
PESSOANA Iasi
P.F. A. Chelaru Stefan~~

Profile transversale in zona cercetata


F₁



F₂




Legenda:




CTN: Cota teren natural





Varsta	Litologia	Tip genetic depozite cuaternare
Holocen superior	Aluviuni, loessuri resedimentare, depozite marine	Depozite marine
Pleistocen mediu si superior	Depozite loessoide, lehmuri	



LEGENDA

CUATERNAR
HOLOCEN
PLEISTOCEN

SUPERIOR
MEDIU SI SUPERIOR
INFERIOR

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | qph ₂ |
| 2 | qph ₂ -qph ₃ |
| 3 | qph ₁ |

Aluviuni, loessuri resedimentare, depozite marine
Depozite loessoide, lehmuri
Argile cu gips




CONSTANTA – Coloana stratigrafica

DOBROGEA CENTRALĂ

NEOGEN	MIOCEN	SUPERIOR	SENONIAN	BARM	bs	0—15	Argile și nisipuri silicioase	
JURASIC	CRETACIC		SENONIAN	CAMPOMAEST.		0—80	Cretă cu silexuri, cretă silicificată, calcare și marnă cu <i>Belemnites mucronata</i>	
			SANT.	ST		0—3	Conglomerate silicioase, cu <i>Micraster coranguinum</i> și <i>Echinocorys vulgaris</i>	
			CONIAC	CO		0—120	Calcare grezoase și marnoase cu <i>Parapachidiscus sayni</i> , <i>Gaudriceras mite</i>	
				TU		0—100	Calcare grezoase în partea superioară cu silexuri, cu <i>Inoceramus labiatus</i> , <i>Inoceramus herculeus</i>	
				CM		0—80	Calcare conglomeratice, microconglomerate, calcare grezoase, gresii calcaroase, mărăe calcaroase cu <i>Inoceramus crippsi</i> , <i>Exogyra columba</i>	
	INF.	APTI-AN	AP			0—100	Pietrișuri, nisipuri, argile caolinice	
	SUPERIOR	OXFORDIAN + KIMMERID.	KM			300—430	Calcare, calcare cu accidente silicioase, calcare dolomitice, dolomite, marnocalcare cu <i>Epipeltoceras bimammatum</i>	
	MEDIU	CALLOV. BATH.	BT+CL			10—45	Calcare conglomeratice, calcare grezoase, calcare silicioase, mărăe cu <i>Macrocephalus macrocephalus</i>	
PROTEROZOIC SUPERIOR								
						800	Seria șisturilor de Bălăgești: sisturi verzi și violacee, silitite	
						200	Complexul de tranziție: sisturi pelitice verzi și violacee, silitite, calcare grezoase, microconglomerate	
				Pts		1000—1200	Seria grauwackelor superioare: sisturi pelitice verzi și violacee, silitite, grauwacke, microconglomerate arkozice, calcare grezoase verzi	
						1000	Seria grauwackelor inferioare: grauwacke, silitite, sisturi pelitice verzi	

Sectiune geologica




Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
224697	Din acte: 3.268 Masurata: 3.259	

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Taria	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți constructii	DA	3.268	-	-	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	224697-C1	construcții administrative și social culturale	486	Cu acte	S. construită la sol: 486 mp; CONSTRUCTIE C2-OFTALMOLOGIE+BMF D+P+1E
A1.2	224697-C2	construcții administrative și social culturale	415	Cu acte	S. construită la sol: 415 mp; CONSTRUCTIE C3-BALNEO-FIZIO TERAPIE D+P+1E

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment	Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment
1	2	0.004	2	3	0.552	3	4	0.004



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CONSTANTA
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța

STR MIHAI VITEAZU NR 2B COD POSTAL 900682 CONSTANTA JUD CONSTANTA

Nr.cerere	71802
Ziua	28
Luna	05
Anul	2019

Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară

**pentru
Imobil număr cadastral 224697 / UAT Constanța**

Imobil număr cadastral 224697
TEREN intravilan
Adresa: Loc. Constanta, Str Stefan Cel Mare, Nr. 133, Lot 2, Jud.
Constanta

Nr. CF vechi: 142577


Nr. cadastral vechi:112316

Comuna/Orăș/Municipiu: Constanța

Nr. cadastral 224697	Suprafață 3259	Nr. cadastral vechi: 112310 Comuna/Orăș/Municipiu: Constanta
Observații / Referințe		

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereon 70

DETALII LINIARE IMOBILI



100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81

80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



A vertical yellow tape measure is positioned vertically against a dark, textured rock surface. The tape measure has markings from 5 to 85 in increments of 1. The rock surface is dark grey with some lighter, weathered areas and small white spots.

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Incadrare în zonă
scara 1:500

