


Verificator de proiecte atestat pentru cerintele **B1** (Siguranța în exploatare pentru construcțiile civile, industriale și agrozootehnice), **D1** (Sănătatea oamenilor și protecția mediului pentru toate domeniile), **E** (Izolarea termică, hidrofuga și economia de energie pentru toate domeniile), **F** (Protecția împotriva zgomotului pentru toate domeniile).

Arhitect FLOREA



Tel: 021.778.41.43 - 0722.77.90.94

Nr. registru 7777 / 2020

REFERAT

privind verificarea cerințelor de calitate **B1, D1, E, F** la proiectul
AMENAJARE CONSOLIDARE IMOBILE C1, C2 ÎN VEDEREA
ÎNFIINȚĂRII UNEI SECȚII MEDICALE ÎN CU FAZA DALI /
COMPARTIMENT DE REUMATOLOGIE ÎN CENTRU DE 2288 / 2019
EXCELENȚĂ ÎN TRATAREA BOLILOR REUMATICE ȘI
BAZĂ DE TRATAMENT CONFORM STANDARDULOR
EUROPENE

1. Date de identificare :

- proiectant general **S.C. TENNOPROIECT CONTRANS SRL**
 - proiectant de specialitate **ARH. DAN BALNICTEANU, ARH. ANDREEA URECHE**
 - investitor **UAT CONSTANTA**
 - amplasare : jud./seci **CONSTANTA**, localitatea **CONSTANTA**
 str. **STEFAN CEL MARE**, nr. **133**, cod postal
LOT 2

2. Caracteristici principale ale construcției : * **CORP C1, C2**
 * **CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ AMPLASATĂ ALĂPUȚ CU FUNCȚIUNE**
CIVILĂ - SANITARE - REGIM DE ÎNȚĂȚINUT : D+P+1E
 * **STRUCTURA : CADRE DIN B.C. MONOLIT - COMPARTIMENTARI**
DIN B.C. - ACOPERȘI TIP TERAZĂ NECIRCULARĂ
 * **BAZĂ PROIECT : CONSOLIDARE, RECOMPARTIMENTARE,**
REFACERE FINISATE CU MATERIALE SPECIFICE FUNCȚIONARII
SECȚII DE REUMATOLOGIE ȘI DE TRATAMENT

$$S_c = 446,55 \text{ mp} (C_1) + 488,3 \text{ mp} (C_2) = 934,85 \text{ mp}$$

$$S_d = 873,20 \text{ mp} (C_1) + 1043,35 \text{ mp} (C_2) = 1916,55 \text{ mp}$$

3. Documente prezentate la verificare : **

- certificat de urbanism nr., emis de **PRIMĂRIA C-ȚA**
 - avize : Conf. cu
 - autorizație de construcție nr. /, emisă de
 - raport de expertiză tehnică ;
 * **memoriu tehnic general și de specialitate : ARHITECTURĂ**
 * **planșe desenate ; CONF. BORDAROU ARHITECTURĂ - SEMNAT / STAMPILAT -**
 * **alte documente :**

Concluzii asupra verificarii : ***

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator , semnindu-se si stampilindu-se conform indrumatorului ;


b - In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata , semnindu-se si stampilindu-se conform indrumatorului , cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect de catre proiectant , prin grija investitorului :

Am primit
Investitor/Proiectant

Data 02 / 2020

Am predat
Verificator

arh. FLOREAN GHEORGHE



Se vor preciza :

* - constructie noua / existenta / care se pune in siguranta / modernizare , reabilitare , extindere etc. ; tipul si caracteristicile constructive ; dimensiuni ; functia principala ; conditii de amplasare si vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zona seismica , natura teren , zona climatica , zona eoliana etc.) ;

** - se inseriu numai documentele prezentate ;

*** - se inscrie numai situatia specifica (a sau b) .Prezentul referat tine loc si de contract.